

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	동대문구	휘경동 브라운스톤	451	이수건설	12/1/3	105-605	56.4	10.8	580.9	149.8	458.4	45.0
					12/1/3	103-1103	55.4	7.2	410.5	72.6	150.3	53.9
					12/1/3	101-202	51.2	6.8	376.3	25.1	44.7	24.3
2012	양천구	수명산동원데자뷰아파트	134	동원메이드건설	12/1/9	101-504	11.3	5.2	176.8	16.1	43.5	1.4
					12/1/9	102-202	16.4	5.0	314.6	40.2	96.8	3.4
					12/1/9	103-1002	23.8	5.1	328.6	17.6	45.8	5.3
2012	성동구	옥수동 어울림아파트	297	금호건설	12/1/12	101-1801	43.8	5.0	420.6	31.1	68.2	110.8
					12/1/12	102-1001	12.9	3.5	140.9	18.6	48.0	30.9
					12/1/12	103-1003	25.2	3.2	147.9	16.1	42.1	30.8
					12/1/12	103-501	36.3	1.9	80.5	15.6	49.5	13.1
2012	서대문구	홍은동 동원베네스트	195	동원시스템즈	12/1/13	101-401	76.4	0.2	4.6	1.0	4.1	0.6
					12/1/13	102-100	94.4	0.3	6.8	1.7	4.9	1.6
					12/1/13	105-303	71.8	0.2	5.5	2.1	5.1	0.6
2012	성동구	금호자이1차	497	GS건설	12/2/2	101-803	14.1	8.3	291.2	77.2	238.7	6.7
					12/2/2	102-803	17.8	3.4	222.9	53.4	149.2	7.8
					12/2/2	103-106	15.7	4.2	187.8	24.2	54.6	10.5
					12/2/2	103-1506	19.3	4.6	314.1	83.7	229.5	20.8
					12/2/2	104-204	11.6	1.0	43.4	7.8	36.6	3.0
					12/2/2	104-1704	15.2	4.3	546.3	140.1	550.1	13.9
2012	양천구	신정뉴타운 두산위브	357	두산건설	12/2/2	102-302	4.9	2.2	230.6	31.7	114.6	37.1
					12/2/2	102-1202	11.2	2.9	524.7	144.4	596.2	81.5
					12/2/2	104-303	9.2	2.1	134.6	20.3	71.3	31.1
					12/2/2	104-1003	7.5	2.7	447.5	153.1	640.1	44.9
					12/2/2	104-1803	9.0	2.5	412.3	137.6	584.9	38.0
2012	은평구	금호어울림	712	금호건설	12/2/22	1022-502	56.9	6.0	364.1	30.1	79.5	101.7
					12/2/22	1024-202	53.9	6.4	282.5	39.0	78.5	52.0
					12/2/22	1025-203	53.2	5.6	383.3	30.6	57.5	46.3
					12/2/22	1023-501	75.1	4.0	229.3	38.0	78.6	76.6
					12/2/22	1026-1405	89.0	3.2	382.1	67.5	57.0	152.6
					12/2/22	1028-1405	66.7	4.1	512.4	80.2	126.7	111.4
					12/2/22	1027-209	42.6	4.9	199.2	70.9	74.4	73.7
					12/2/22	1021-903	41.5	3.0	209.7	14.3	30.6	36.8
					12/2/22	1020-501	39.1	5.1	222.0	90.1	558.2	62.0

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	광진구	광장동 힐스테이트	453	현대건설	12/4/4	1401-301	26.5	3.3	1,008.6	25.6	84.1	37.7
					12/4/4	1401-1106	36.6	1.5	210.0	22.5	54.3	43.6
					12/4/4	1401-2404	33.2	2.2	581.7	69.3	201.8	25.8
					12/4/4	1402-1504	32.5	1.6	83.0	11.1	33.1	7.8
					12/4/4	1403-206	22.5	1.6	73.4	17.5	38.6	17.5
					12/4/4	1403-2202	36.5	1.8	207.9	35.8	86.4	140.5
					12/5/14	1401-301	63.5	4.0	293.2	24.4	53.7	46.4
2012	송파구	송파동 래미안송파파인탑	794	삼성물산	12/4/9	103-302	15.8	2.1	48.0	26.7	22.8	8.2
					12/4/9	103-1703	20.1	2.2	45.4	26.0	26.9	8.0
					12/4/9	103-2503	13.1	2.4	44.9	14.2	17.9	4.0
					12/4/9	104-203	15.9	2.1	48.1	20.6	18.1	8.1
					12/4/9	104-1104	18.8	2.1	71.6	27.7	25.4	12.4
					12/4/9	104-2204	19.9	1.8	71.3	20.8	23.8	10.1
					12/4/9	109-203	24.2	1.4	48.1	20.6	14.8	13.1
					12/4/9	109-1401	16.8	1.5	39.7	21.0	21.2	6.4
					12/4/9	109-2701	23.2	1.6	40.9	13.9	17.6	7.4
2012	서초구	서초네이처힐2단지	133	태영건설	12/4/13	204-301	43.1	3.3	877.6	26.8	110.4	180.6
					12/4/13	205-501	42.7	3.1	877.6	33.0	193.2	165.7
					12/4/13	208-701	45.6	5.4	1,005.0	79.0	301.2	256.2
					12/5/10	208-701	34.3	3.6	715.2	21.9	65.0	83.3
2012	성동구	금호래미안하이라버	1153	삼성물산	12/4/27	101-1003	2.0	1.5	109.0	12.2	25.4	6.7
					12/4/27	101-201	9.7	1.9	437.7	60.0	97.7	24.2
					12/4/27	101-1904	15.4	1.8	282.1	33.7	59.4	28.5
					12/4/27	103-201	6.7	2.2	374.7	39.9	55.8	17.9
					12/4/27	103-1102	17.6	2.1	541.2	40.6	61.3	39.0
					12/4/27	103-1905	20.0	2.4	551.9	108.7	147.0	61.4
					12/4/27	106-201	6.9	1.7	589.6	50.7	81.9	25.4
					12/4/27	106-1804	12.3	2.8	616.5	64.2	106.3	25.0
					12/4/27	106-1304	14.3	3.0	836.6	91.4	179.0	39.0
					12/4/27	108-1605	8.0	1.7	262.0	20.6	40.9	6.5
					12/4/27	108-504	18.4	1.8	446.6	32.1	52.7	14.2
					12/4/27	201-1506	24.2	2.0	634.6	39.2	72.9	16.2
					12/4/27	201-301	17.4	2.3	680.4	53.5	87.8	17.0

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : µg/m³)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	강동구	현대웰하임1단지	128	현대아산	12/5/7	A-1501	64.2	1.8	693.5	65.2	77.0	76.0
					12/5/7	A-801	104.7	2.2	889.5	59.6	75.6	103.6
					12/5/7	A-203	82.2	2.4	935.8	113.9	132.0	129.1
2012	강동구	현대웰하임2단지	139	현대아산	12/5/7	B-602	83.7	2.5	901.1	133.1	162.2	189.4
					12/5/7	B-304	66.9	2.1	846.0	63.3	97.7	97.1
					12/5/7	B-111	71.3	2.1	908.8	59.6	93.0	110.8
2012	중랑구	중랑숲 LIGA APT	381	LIG건설㈜	12/5/14	101-604	94.0	4.7	1,093.4	493.5	644.6	364.4
					12/5/14	102-202	103.5	5.2	1,082.8	223.9	287.4	519.3
					12/5/14	105-1103	119.2	8.5	1,220.3	350.2	525.6	1,136.5
					12/5/14	106-702	150.3	11.3	1,293.9	427.8	715.7	1,167.2
					12/5/14	109-203	93.7	6.2	924.2	226.4	348.2	956.8
					12/7/31	101-604	15.4	3.2	106.7	25.6	39.9	15.5
					12/7/31	106-702	14.2	1.5	67.5	12.6	18.6	9.0
					12/7/31	109-203	8.3	1.4	46.3	8.6	16.6	5.9
					12/7/31	102-202	19.5	1.2	61.8	10.2	21.2	11.9
					12/7/31	105-1103	25.8	1.4	178.6	30.1	31.7	52.4
2012	성북구	삼선SK VIEW	430	에스케이건설	12/5/15	103-1504	115.3	4.1	990.3	209.2	422.0	736.1
					12/5/15	106-304	166.9	3.0	937.2	114.6	174.2	462.2
					12/5/15	104-201	111.4	3.9	922.3	123.1	238.9	585.4
					12/5/15	105-903	76.5	5.4	1,197.4	243.2	459.8	836.1
					12/5/15	107-702	65.7	2.6	754.8	70.7	137.5	367.2
					12/5/15	102-1501	31.8	2.8	835.7	118.0	190.5	178.4
					12/6/22	103-1504		3.0	734.1	77.9	148.4	210.4
					12/6/22	106-304		1.7	725.5	56.2	76.0	257.2
					12/6/22	104-201		2.4	839.5	62.9	96.5	334.9
					12/6/22	105-903		3.2	827.8	61.6	77.2	258.2
					12/6/22	107-702		2.0	647.6	44.2	48.3	265.9
					12/7/23	104-301		2.3	702.8	57.0	68.0	303.1
					12/9/4	104-401		3.0	626.3	80.9	69.4	450.9
					12/10/11	105-403		1.4	125.1	22.8	17.8	54.9

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	성동구	금호자이2차	403	GS건설	12/7/3	101-304	102.2	0.3	396.4	15.8	37.0	79.3
					12/7/3	102-1102	87.2	15.2	1,467.2	33.5	42.7	71.0
					12/7/3	102-2001	70.6	16.8	1,559.1	400.7	528.3	789.5
					12/7/3	103-1102	96.0	17.7	998.7	40.7	117.8	48.5
					12/7/3	104-1102	84.9	1.6	924.5	63.9	69.2	142.3
					12/7/3	105-503	56.3	2.3	819.5	35.4	28.3	96.7
					12/7/3	106-505	92.8	1.5	764.8	22.6	17.8	27.6
					12/8/14	102-1102		1.3	123.6	10.5	27.2	7.1
					12/8/14	102-2001		1.0	99.9	7.5	21.9	5.6
2012	동작구	흑석한강푸르지오	863	대우건설	12/7/8	101-702	59.3	3.6	647.1	71.1	86.1	265.9
					12/7/8	102-203	31.9	1.7	368.0	34.2	34.1	124.5
					12/7/8	103-1203	55.3	2.4	550.1	78.5	65.6	338.8
					12/7/8	104-604	34.0	2.2	321.4	31.9	32.7	230.7
					12/7/8	105-301	36.7	1.7	318.7	20.1	24.6	236.1
					12/7/8	106-1105	44.4	1.6	343.3	21.3	16.1	97.7
					12/7/8	107-702	50.2	1.8	396.0	52.8	46.3	225.6
					12/7/8	108-303	46.1	1.6	410.4	63.1	68.5	247.1
					12/7/8	109-1403	63.8	2.9	507.8	81.0	91.7	315.8
					12/7/8	110-701	38.0	1.7	933.7	33.1	46.1	135.2
					12/7/31	103-1203		2.7	373.3	147.1	216.5	206.9
					12/7/31	109-1403		2.1	168.1	22.7	29.3	91.3
2012	용산구	동부센트레빌	128	동부건설	12/7/13	A-3603	88.1	21.4	1,264.6	100.7	212.3	115.9
					12/7/13	A-403	172.7	25.3	1,362.4	99.9	184.5	141.8
					12/7/13	A-1902	343.4	24.5	1,421.2	109.8	218.7	169.7
					12/8/3	A-3603		1.4	84.0	21.6	77.3	17.0
					12/8/3	A-1902	854.6	1.0	155.8	64.4	97.3	30.2
					12/8/3	A-403		1.6	233.4	72.1	169.5	79.8
					12/9/6	A-1902	107.6					
2012	마포구	메세나폴리스	617	GS건설	12/7/19	102-3803	116.6	1.5	237.5	53.5	51.2	24.0
					12/7/19	102-2203	123.5	1.5	218.4	19.4	28.9	28.9
					12/7/19	102-503	150.8	1.6	238.0	21.9	34.8	27.3
					12/7/19	101-3804	162.1	1.8	321.7	80.0	88.7	38.5
					12/7/19	101-2104	185.6	2.0	483.4	65.1	155.1	66.2
					12/7/19	101-604	136.2	1.8	369.0	27.1	45.6	29.0
					12/7/19	103-2904	249.3	2.7	651.7	201.5	195.7	66.8
					12/7/19	103-503	84.6	1.7	404.7	35.0	54.0	44.4

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	성동구	금호푸르지오2차	707	대우건설	12/8/14	208-301	29.7	1.4	168.6	13.4	30.6	2.4
					12/8/14	207-701	8.5	1.4	96.1	10.7	28.2	2.3
					12/8/14	203-1403	8.3	1.4	122.5	8.8	17.2	1.9
					12/8/14	202-301	33.3	12.2	219.4	12.2	29.7	1.2
					12/8/14	206-1201	18.1	1.0	157.0	9.5	31.1	5.9
					12/8/14	201-801	12.7	0.9	102.0	6.2	13.0	3.2
					12/8/14	209-1401	18.9	2.4	164.8	13.7	45.6	3.5
					12/8/14	210-802	10.6	2.4	159.1	22.9	99.7	3.4
					12/8/14	211-304	18.5	2.8	206.3	41.7	119.8	6.5
2012	구로구	문영비스트위트 도시형생활주택	130	문영종합개발	12/8/14	101-303	6.6	3.0	757.6	26.2	41.9	44.4
					12/8/14	101-806	6.2	3.2	837.5	39.9	68.7	69.2
					12/8/14	101-1115	8.6	3.6	859.8	34.2	51.6	119.1
2012	서초구	서초네이처힐1단지	178	태영건설	12/8/14	101-302	211.2	6.2	1,201.3	104.4	556.3	448.0
					12/8/14	102-602	348.9	2.3	943.2	31.5	82.8	111.3
					12/8/14	105-501	147.8	0.4	14.9	0.7	2.1	1.9
					12/9/14	101-302	29.3	2.6	209.5	225.1	686.9	27.8
					12/9/14	101-602	24.6	2.8	255.7	225.4	690.2	94.5
2012	중랑구	범양프레체 도시형생활주택	144	범양건영	12/9/13	1211	26.4	6.1	1,212.1	64.8	210.5	366.9
					12/9/13	911	59.8	6.3	1,165.0	140.3	881.7	554.1
					12/9/13	1511	19.6	2.3	933.5	31.1	82.1	114.3
					12/10/19	911		1.1	20.9	6.8	18.1	2.4
					12/10/19	1211		1.3	13.2	4.1	12.1	0.8
2012	동작구	상도엠코타운 센트럴파크	1559	현대엠코	12/9/27	101-1603	41.5	1.4	90.8	17.0	34.2	51.4
					12/9/27	102-1605	65.7	1.1	65.7	17.8	54.1	22.5
					12/9/27	103-904	38.4	1.1	59.5	63.2	97.8	29.5
					12/9/27	104-902	113.5	1.4	77.8	21.6	43.3	29.0
					12/9/27	105-303	60.9	1.3	81.1	22.6	45.6	32.4
					12/9/27	107-1702	48.1	1.7	134.2	38.9	47.5	101.0
					12/9/27	108-902	124.4	1.8	144.2	139.4	140.9	109.5
					12/9/27	109-1602	87.8	2.0	369.3	99.1	142.6	155.5
					12/9/27	110-1605	53.8	2.2	105.2	43.2	53.2	45.4
					12/9/27	112-904	119.3	1.9	235.5	57.6	85.4	147.1
					12/9/27	113-902	55.9	2.3	188.9	48.6	88.9	76.2
					12/9/27	114-302	160.3	1.8	371.7	113.6	195.3	194.3
					12/9/27	115-906	159.0	1.9	420.2	115.0	164.2	246.1
					12/9/27	116-304	148.3	1.7	307.6	105.0	136.8	223.7
					12/9/27	118-302	17.9	1.3	42.1	10.2	16.1	21.2
					12/9/27	120-302	20.8	1.2	53.0	11.1	20.5	18.9
					12/9/27	121-302	17.7	1.1	32.3	8.1	17.4	15.5

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	서대문구	가재울뉴타운3구역(대림)	1686	대림산업	12/10/4	401-104	16.6	1.4	79.4	22.4	54.8	9.3
					12/10/4	406-302	40.8	2.0	235.1	51.6	55.8	101.9
					12/10/4	407-702	16.9	2.2	171.3	31.2	36.4	53.2
					12/10/4	402-703	13.1	1.7	82.9	36.2	40.2	21.2
					12/10/4	405-1202	24.7	2.1	162.2	20.5	22.7	49.4
					12/10/4	403-301	6.5	1.4	60.7	10.0	14.3	10.9
					12/10/4	403-704	8.6	1.3	50.1	14.2	22.6	9.1
					12/10/4	404-502	23.0	1.4	261.1	20.3	26.5	64.6
					12/10/4	501-502	18.2	2.0	261.3	21.7	27.4	66.7
					12/10/4	114-704	26.5	1.3	107.4	13.5	29.9	24.3
					12/10/4	105-1503	14.9	1.2	110.0	14.0	31.0	26.2
					12/10/4	109-304	1.7	1.2	57.4	19.0	58.9	6.5
					12/10/4	109-303	3.3	0.7	29.5	11.9	38.2	3.2
					12/10/4	111-601	7.6	1.3	84.9	10.8	20.0	17.0
					12/10/4	110-602	10.1	1.2	112.8	11.2	18.6	21.7
					12/10/4	104-1002	12.6	1.0	56.6	7.4	13.0	14.5
					12/10/4	103-702	29.0	1.3	123.7	18.5	41.3	51.8
					12/10/4	211-202	4.1	1.4	84.3	11.8	23.6	12.0
2012	서대문구	가재울뉴타운3구역(삼성)	1607	삼성물산	12/10/23	217-301	7.8	2.3	105.4	17.6	56.0	16.9
					12/10/23	216-1303	24.6	1.5	168.7	21.5	75.5	35.2
					12/10/23	205-803	5.6	1.5	109.3	12.1	49.7	10.0
					12/10/23	206-1203	5.2	1.1	54.7	7.8	24.0	10.0
					12/10/23	214-301	15.0	1.0	114.0	12.0	41.6	28.5
					12/10/23	215-1202	10.1	1.5	106.4	14.0	55.7	23.5
					12/10/23	213-403	14.4	1.3	90.4	10.7	35.6	20.4
					12/10/23	212-402	8.2	1.7	160.0	16.2	34.5	27.6
					12/10/23	207-1601	2.5	0.9	48.3	6.7	25.4	7.9
					12/10/23	301-1803	1.0	-	-	-	-	-
					12/10/23	302-103	6.3	-	-	-	-	-
					12/10/23	303-1001	4.7	2.6	202.1	40.2	134.6	29.2
					12/10/23	305-1401	0.5	-	-	-	-	-
					12/10/23	304-1003	0.5	-	-	-	-	-
					12/10/23	306-1703	3.8	-	-	-	-	-
					12/10/23	311-1702	3.3	1.3	91.4	19.8	59.9	12.8
					12/10/23	307-803	1.0	1.3	91.4	19.8	59.9	12.8
					12/10/23	310-502	8.8	0.2	1.0	0.7	2.6	0.5
					12/11/7	301-1803	7.8	2.3	112.4	14.2	46.8	9.1
					12/11/7	302-103	7.7	2.5	96.3	14.4	31.7	5.9
					12/11/7	304-1003	3.5	1.7	60.8	8.1	25.3	3.0
					12/11/7	305-1401	3.4	2.8	69.0	11.8	28.5	10.0
					12/11/7	306-1703	9.9	3.5	124.0	17.2	45.2	15.1

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2012	동작구	아데나339 도시형생활주택	149	우신건설	12/11/6	803	67.3	1.5	68.6	3.2	9.2	0.4
					12/11/6	515	122.6	26.4	841.4	44.8	90.5	5.9
					12/11/6	316	45.8	5.6	522.5	34.0	80.9	7.3
2012	구로구	삼전솔하임(도시형생활주택)	106	삼전건설	12/12/3	1105	5.6	3.9	635.4	46.2	162.2	25.0
					12/12/3	1305	14.0	4.1	719.4	73.0	251.7	30.7
					12/12/3	1507	10.7	4.2	686.2	74.3	222.9	25.5
2012	중랑구	망우동 도시형 생활주택	103	지케이컨스텍	12/12/3	1405	11.6	2.2	112.3	50.9	259.6	28.1
					12/12/3	1003	9.4	2.2	106.1	37.8	189.0	20.3
					12/12/3	503	3.3	1.0	31.5	6.4	28.5	4.3
2012	성동구	래미안옥수 리버젠	1821	삼성물산	13/1/17	108-301	15.0	13.1	265.8	124.5	309.9	85.8
					13/1/17	108-1101	14.7	16.6	285.2	160.5	417.2	112.3
					13/1/17	112-506	22.5	13.9	286.3	184.3	540.3	62.3
					13/1/17	112-906	21.1	17.1	303.3	215.5	637.1	77.0
					13/1/17	113-504	19.2	10.7	314.3	148.2	285.4	158.7
					13/1/17	114-1001	21.8	14.9	334.1	178.8	384.6	198.3
2012	중랑구	중화동 동양엔파트 2차	118	㈜동양/건설부문	13/1/25	202-303	6.5	6.1	229.2	66.1	101.4	47.7
					13/1/25	202-1003	6.7	7.4	234.8	68.5	103.3	64.6
					13/1/25	201-1901	5.5	6.0	305.5	191.6	590.1	22.7
2013	동작구	흑석6구역	963	동부건설	13/1/9	109-1701	29.7	11.4	448.9	139.5	423.1	58.7
					13/1/9	109-1101	8.8	6.0	258.8	23.3	51.5	15.8
					13/1/9	109-201	12.9	9.9	421.0	40.2	97.6	26.5
					13/1/9	108-1702	21.1	6.9	373.2	121.1	443.0	33.3
					13/1/9	108-1102	24.4	8.0	371.1	77.0	207.9	33.1
					13/1/9	108-201	13.7	6.6	334.0	59.2	114.9	26.4
					13/1/9	103-1402	15.2	6.8	354.2	70.0	234.4	22.3
					13/1/9	103-901	9.3	4.5	174.3	23.4	58.6	9.3
					13/1/9	103-401	12.3	9.5	417.0	40.4	104.8	20.4
					13/1/9	104-404	17.6	10.0	426.7	61.4	148.9	25.0
					13/1/9	104-904	22.5	11.5	431.0	71.4	167.1	31.0
					13/1/9	104-1404	27.2	7.1	333.6	88.3	229.8	37.1

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2013	서초구	우면2지구 3단지 서초네이처힐	1251	진흥기업㈜	13/1/29	301-1201	26.0	11.6	308.8	356.3	854.6	118.3
					13/1/29	308-304	54.8	8.6	325.3	267.9	787.4	51.7
					13/1/29	316-701	48.9	8.6	294.3	316.1	884.9	106.8
					13/2/28	301-1201		13.6	248.7	219.1	558.5	180.2
					13/2/28	308-604		11.7	233.7	133.4	419.0	62.8
					13/2/28	316-701		14.2	255.7	202.9	550.7	161.5
2013	성북구	신일해피트리	192	신일건설	13/1/31	105-502	64.9	7.0	196.7	59.1	151.0	19.2
					13/1/31	103-902	70.8	9.0	315.9	271.0	818.6	120.5
					13/1/31	101-301	30.0	6.5	322.7	211.0	627.2	26.5
					13/3/14	104-902		12.0	313.1	163.3	365.8	115.2
2013	용산구	동자동 동부센트레빌	278	동부건설	13/1/14	A동 2601	30.6	5.1	283.6	151.4	417.4	36.0
					13/1/14	B동 1601	23.8	4.4	250.9	118.2	346.9	31.3
					13/1/14	B동 1603	33.3	5.1	311.3	157.1	497.3	35.2
					13/1/14	A동 403	25.4	4.8	267.6	121.0	347.3	36.7
2013	중랑구	동양엔파트2차	118	㈜동양/건설부문	13/1/25	202-303	6.5	6.1	229.2	66.1	101.4	47.7
					13/1/25	202-1003	6.7	7.4	234.8	68.5	103.3	64.6
					13/1/25	201-1901	5.5	6.0	305.5	191.6	590.1	22.7
2013	동작구	정금마을재건축조합 (이수힐스테이트)	680	현대건설	13/2/20	102-1302	44.6	15.6	444.5	232.8	536.8	213.4
					13/2/20	103-201	23.7	16.0	390.0	63.0	28.0	157.0
					13/2/20	104-601	39.0	15.0	457.1	278.9	399.7	335.6
					13/2/20	107-802	27.8	14.9	443.3	302.8	540.1	127.4
					13/2/20	112-901	34.2	16.8	297.0	226.4	372.0	117.2
					13/2/20	111-201	25.7	13.8	428.2	277.0	475.9	199.6
					13/2/20	110-601	25.4	16.9	450.6	302.7	661.6	279.4
					13/2/20	108-301	36.3	16.4	432.3	285.4	491.5	120.1
					13/3/18	104-601		8.4	331.8	155.2	174.7	176.9
2013	관악구	프라비다2	241	대호아이피종합건설	13/2/28	305	21.0	7.3	235.1	132.9	25.6	290.7
					13/2/28	905	31.1	13.0	254.1	201.7	591.0	114.5
					13/2/28	904	27.0	16.1	262.0	186.0	556.8	87.0
					13/2/28	1302	41.0	13.7	310.2	262.9	523.4	281.6
2013	중랑구	면목동 도시형생활주택 (현대휴온)	149	현대아산	13/3/11	804	12.2	14.4	228.7	107.2	313.7	208.6
					13/3/11	510	9.1	7.8	158.6	43.1	142.8	79.0
					13/3/11	306	12.5	19.0	251.1	183.8	599.4	246.4

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2013	강북구	썰라리움	108	우덕산업개발㈜	13/2/28	1407	28.8	14.2	318.1	249.6	761.4	242.4
					13/2/28	908	15.2	11.4	261.5	165.3	543.8	134.9
					13/2/28	501	8.3	9.1	226.5	152.5	194.6	18.4
2013	서초구	우면2지구 6단지 서초네이처힐	382	태영건설	13/2/21	604-302	14.8	19.5	239.0	138.6	311.9	109.8
					13/2/21	603-303	19.1	19.2	237.3	149.7	477.9	88.6
					13/2/21	613-1302	21.7	18.2	269.5	147.6	486.9	163.0
2013	마포구	신공덕6구역 아이파크	195	현대산업개발	13/3/15	103-1702	96.4	9.5	295.8	237.9	732.3	277.2
					13/3/15	104-301	72.9	9.8	274.1	219.3	718.9	242.0
					13/3/15	102-901	88.2	15.2	301.5	247.9	749.6	246.5
					13/5/3	102동		6.2	296.3	247.2	678.2	215.3
					13/5/3	103동		4.6	295.8	253.6	684.4	219.9
					13/5/3	104동		3.4	267.1	138.5	494.5	223.6
2013	서초구	서초보금자리 2단지	1082	(주)서희건설	13/1/29	210-203	20.8	5.2	240.5	89.0	173.5	35.0
					13/1/29	205-904	39.1	6.4	257.1	111.2	205.4	143.7
					13/1/29	203-2501	32.6	8.2	314.9	236.9	560.1	232.2
2013	강동구	도시형생활주택(강동2차류브)	236	대우건설	13/4/24	613호	35.2	4.6	306.7	182.6	415.7	295.6
					13/4/24	1013호	28.9	4.8	316.4	175.9	450.3	298.4
					13/4/24	1113호	19.6	3.6	288.7	136.2	354.1	290.3
					13/4/24	1413호	34.9	4.2	282.8	174.9	413.7	227.2
2013	동대문구	한일베라체	264	한일건설	13/5/16	1205호	16.9	4.1	294.0	125.7	158.3	153.8
					13/5/16	920호	35.5	3.8	290.0	124.5	132.6	157.3
					13/5/16	610호	44.1	11.3	349.2	178.1	293.4	177.0
2013	동대문구	전농레미안크레시티	2397	삼성물산	13/5/16	107-902	38.1	11.7	275.4	177.4	490.4	159.8
					13/5/16	205-301	40.9	10.2	256.1	193.4	474.0	161.4
					13/5/16	203-503	39.4	7.5	242.6	167.9	428.5	171.1
					13/5/16	204-1005	29.3	5.1	248.3	176.7	441.7	135.0
					13/5/16	307-806	21.3	12.6	264.5	221.2	514.8	145.9
					13/5/16	308-206	25.4	5.6	199.6	100.6	143.1	36.0
					13/5/16	303-1602	22.9	4.8	200.3	152.0	301.1	54.0
					13/5/16	306-1503	16.5	6.0	215.3	193.4	439.7	83.4
2013	동작구	이수역리가아파트 재건축	452	LIG건설㈜	13/6/14	102-304	53.1	4.3	200.7	43.9	104.2	157.0
					13/6/14	103-1404	40.7	4.5	201.8	54.0	108.8	157.3
					13/6/14	104-804	50.0	4.5	205.5	64.6	98.1	160.3
					13/6/14	106-701	62.7	4.4	208.3	49.0	93.1	165.9
					13/6/14	107-1501	68.8	5.3	228.7	118.9	118.0	181.4
					13/6/14	108-301	66.8	4.8	212.4	58.0	127.0	182.3

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2013	동대문구	대창센시티	243	대창기업	13/8/8	303호	25.0	3.2	348.0	18.3	47.6	4.3
					13/8/8	703호	26.3	3.0	268.2	9.8	25.4	3.7
					13/8/8	903호	37.6	2.2	300.0	9.3	24.3	4.8
					13/8/8	1603호	60.3	3.8	419.8	29.3	77.3	12.1
2013	영등포	신동아건설 파밀리에 아파트	185	신동아건설	13/7/22	102-302	84.6	2.5	305.8	15.7	20.7	67.4
					13/7/22	101-801	116.3	2.0	355.0	23.0	28.6	42.1
					13/7/22	103-1601	100.2	2.0	359.7	28.1	30.2	55.2
2013	동작구	상도엠코타운 에스톤파크	882	현대엠코	13/7/25	202-1001	69.7	3.5	374.1	21.0	48.9	32.6
					13/7/25	202-301	69.6	3.6	198.2	20.6	66.5	40.0
					13/7/25	203-1501	60.8	4.7	220.5	18.1	43.7	23.2
					13/7/25	204-1101	102.6	3.8	484.4	47.7	106.3	58.8
					13/7/25	205-301	97.5	3.8	439.2	35.3	56.9	87.4
					13/7/25	206-1801	103.2	3.5	397.6	35.8	59.9	67.0
					13/7/25	207-701	116.6	4.0	469.7	53.5	102.9	86.4
					13/7/25	208-301	103.5	3.1	308.5	32.9	46.1	47.5
					13/7/25	209-1001	61.7	3.3	424.5	24.8	105.7	63.2
					13/7/25	210-501	72.1	3.2	257.5	19.2	82.6	25.2
2013	관악구	WS타워	104	백상건설㈜	13/8/2	707호	147.7	5.2	397.0	47.9	123.1	233.5
					13/8/2	1004호	218.6	7.8	526.5	77.5	200.7	268.5
					13/8/2	1401호	102.6	2.3	345.1	21.9	56.7	51.4
					13/10/2	1004호	37.6					
2013	강동구	청광플러스원 큐브2	139	청광건설㈜	13/7/11	602호	18.3	4.7	243.4	10.6	25.6	150.3
					13/7/11	1002호	19.1	4.6	239.3	9.8	23.7	140.2
					13/7/11	1502호	13.6	4.0	257.3	11.9	28.4	191.0
2013	서초구	SH내곡지구7단지 보금자리주택	310	한신공영㈜	13/9/9	703-405	42.2	2.8	145.1	13.8	35.8	53.5
					13/9/9	706-201	40.7	2.7	192.5	28.2	72.8	17.6
					13/9/9	707-601	64.3	2.6	169.9	15.2	39.4	37.0
					13/9/9	708-402	42.4	2.6	123.1	14.6	37.3	24.2
					13/9/9	709-202	23.5	2.5	89.1	16.6	41.8	27.5
2013	서초구	양재동시프트	231	금호건설	13/9/16	102-1603	67.6	6.0	268.6	10.8	28.8	111.2
					13/9/16	101-1202	16.5	5.4	71.4	3.5	8.9	18.5
					13/9/16	101-401	83.9	7.4	266.4	34.1	89.8	62.8
					13/9/16	102-2704	55.6	7.9	314.8	35.0	93.2	121.4
2013	구로구	도시형생활주택	115	㈜문영엔지니어링	13/9/10	615호	78.3	3.7	281.4	7.9	19.9	36.8
					13/9/10	420호	69.4	4.0	325.9	15.2	37.8	22.7
					13/9/10	208호	101.2	6.0	268.6	10.8	28.8	111.2

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2013	은평구	녹번동부센트레빌	350	동부건설	13/9/27	102-802	123.6	3.7	633.2	86.1	182.4	162.3
					13/9/27	101-1605	740.6	1.4	159.2	23.3	50.0	29.2
					13/9/27	104-304	89.8	1.4	159.1	23.3	50.0	29.2
					13/9/27	105-1001	113.9	2.1	223.7	73.5	156.7	48.5
					13/9/27	106-203	153.6	1.7	286.1	22.0	46.4	27.1
					13/11/18	10-1505	52.4					
2013	은평구	불광 롯데캐슬	588	롯데건설㈜	13/9/26	101-1401	218.5	1.3	80.8	13.3	11.2	28.1
					13/9/26	102-1001	287.2	2.1	221.0	35.4	74.8	14.4
					13/9/26	104-1004	299.3	1.6	164.5	5.4	11.4	4.7
					13/9/26	103-303	294.4	1.7	157.5	6.8	14.5	12.3
					13/9/26	105-202	237.4	1.6	179.3	15.7	33.0	40.0
					13/9/26	106-1702	454.5	2.1	214.8	49.0	104.4	65.3
					13/9/26	201-402	175.0	2.1	215.5	49.1	104.8	65.5
					13/11/18	101-1401	5.9					
					13/11/18	102-902	20.1					
					13/11/18	105-203	12.0					
					13/11/18	106-1701	23.5					
					13/11/18	103-302	15.4					
					13/11/18	104-1201	20.2					
2013	강서구	한강자이	790	GS건설	13/9/30	101-304	135.2	2.5	159.4	40.9	89.1	74.9
					13/9/30	102-1003	253.0	3.5	286.6	27.9	60.4	147.7
					13/9/30	102-1902	61.3	1.6	250.0	22.5	49.0	83.8
					13/9/30	104-1901	18.3	1.7	376.5	25.4	55.0	52.4
					13/9/30	104-303	13.5	1.3	200.6	15.5	33.4	19.7
					13/9/30	105-1002	30.7	1.1	117.1	25.9	56.4	44.5
					13/9/30	106-902	48.3	1.6	102.7	17.4	37.8	19.3
					13/9/30	106-1002	31.0	1.3	112.3	17.2	37.1	23.2
					13/9/30	110-1902	41.9	1.6	188.8	9.3	22.8	20.2
2013	중랑구	중랑지엘에스테이트	157	㈜신영그린시스	13/10/7	1-503	19.9	2.4	157.3	40.4	87.9	73.9
					13/10/7	2-603	55.9	3.5	282.9	27.5	59.6	145.8
					13/10/7	2-703	45.9	1.6	246.7	22.2	48.4	82.7

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공자 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2013	서초구	서초참누리아파트	550	울트라건설㈜	2013.10.21. ~ 2013.10.24	101-301	36.6	5.3	674.9	76.6	253.1	58.3
						101-1101	25.8	6.3	309.7	166.3	224.8	40.2
						102-2301	36.8	5.3	712.6	83.5	276.2	66.3
						103-1201	37.4	4.9	567.5	66.1	216.9	55.1
						104-301	35.0	4.7	439.8	51.0	167.1	42.0
						105-2302	36.4	6.0	739.4	83.8	277.1	65.4
						106-1201	36.7	5.1	538.8	61.6	203.0	49.8
2013	용산구	원효로동아프라임	559	동아건설산업㈜	2013.11.07	1-905	19.6	2.8	239.2	90.8	517.8	19.1
					2013.11.07	1-1905	32.2	5.0	384.6	137.8	829.6	27.3
					2013.11.07	2-902	22.6	3.6	281.7	57.4	324.2	25.2
					2013.11.07	2-2204	10.8	1.1	80.4	57.3	10.7	75.1
					2013.11.07	2-2705	20.9	1.1	205.2	118.0	148.1	28.0
					2013.11.07	3-1904	6.3	1.8	241.7	258.1	938.4	11.1
					2013.11.07	3-2704	7.9	1.3	167.0	92.8	201.8	17.4
					2013.12.10	1-1905	30.6	2.4	329.6	91.5	153.5	44.4
					2013.12.10	3-1904	23.8	3.6	306.7	99.8	236.8	38.3
2013	구로구	천왕2지구 1단지	571	㈜포스코건설	13/12/10	101-504	8.9	2.4	34.0	3.1	7.6	4.1
					13/12/10	102-201	26.9	3.0	98.4	6.3	19.9	23.2
					13/12/10	104-501	6.4	2.6	44.9	13.3	50.4	4.5
					13/12/10	106-1603	13.8	2.1	294.2	47.9	170.3	36.3
					13/12/11	108-301	11.7	1.9	274.2	13.3	48.2	11.8
					13/12/11	109-903	18.2	2.0	237.3	22.4	89.8	23.2
					13/12/11	110-702	19.6	2.1	100.1	20.6	71.0	11.8
2013	서초구	LH서초3단지	790	동아건설㈜	2013.12.16. ~2013.12.18	301-2506	29.6	3.8	155.4	64.6	160.7	135.9
						301-1204	11.6	2.8	118.3	44.7	149.0	20.6
						302-1203	26.1	4.4	122.1	56.3	133.1	111.0
						303-1210	30.8	4.3	153.7	130.6	251.9	155.4
						303-101	23.0	3.6	134.1	84.2	198.2	132.7
						304-405	33.7	3.7	127.0	51.1	124.1	52.5
						304-2001	19.3	2.9	121.6	70.3	178.2	122.2
						305-2309	23.9	3.3	132.9	92.9	216.6	56.6
						305-202	25.4	4.9	168.7	196.4	275.4	204.5

□ 신축공동주택 실내공기질 오염도 검사결과(보건환경연구원)

연도	자치구	공동주택명	세대수	시공사 상호	측정일자	측정 동호수	오염물질별 측정결과(단위 : $\mu\text{g}/\text{m}^3$)					
							폼알데하이드	벤젠	톨루엔	에틸벤젠	자일렌	스티렌
							210	30	1000	360	700	300
2013	중랑구	신내3지구 2단지아파트	1896	(주)태영건설	2013.12.17. ~2013.12.18	201-404	23.5	0.6	109.6	2.9	13.1	2.1
						201-1003	12.6	0.6	77.0	3.3	17.6	1.8
						201-1705	16.6	0.7	90.7	9.3	26.3	2.9
						202-302	26.4	1.8	257.6	33.2	184.9	21.2
						202-803	38.1	2.2	232.7	26.9	153.3	29.5
						203-301	7.0	1.2	417.9	31.9	11.0	186.1
						203-1802	26.7	1.3	376.5	30.5	179.0	21.5
						204-301	139.0	2.3	172.9	16.5	68.7	20.2
						204-1003	27.6	1.6	194.0	25.5	125.5	44.9
						204-1704	23.0	2.0	203.1	34.2	190.1	32.8
						208-802	8.3	1.3	124.3	9.8	8.0	49.2
						208-901	23.3	1.6	421.6	56.8	21.5	299.1
						208-304	17.9	0.9	157.5	29.8	6.9	93.7
						212-304	21.1	1.7	146.5	28.5	6.6	90.0
						212-708	21.7	1.1	257.3	77.5	456.2	10.3
						212-1101	21.7	0.7	169.1	22.5	124.7	16.4
						213-404	10.8	1.6	295.5	52.7	169.6	25.2
						213-802	9.1	0.7	64.5	5.2	7.9	13.3
						213-1305	1.2	0.9	226.2	346.3	402.8	4.3
						213.1903	29.6	2.5	645.8	213.8	901.9	33.6
2013	관악구	프라비다트라운	130	대호아이피종합건설	2013.12.13	311호	11.4	1.5	169.3	4.1	9.8	6.7
						709호	20.5	1.6	452.7	11.3	24.0	10.4
						1004호	10.5	2.1	733.7	29.2	55.1	15.0